


快速操作手册


一、外观结构示意图




RS422 接口定义		
1	RX-	白橙
2	RX+	橙
3	GND	白绿
4	-	蓝
5	-	白蓝
6	-	绿
7	TX-	白棕
8	TX+	棕

- ❶ 雨刷
- ❷ 30x光学镜头
- ❸ RS422 控制接口
- ❹ DC 36V / AC 24V电源输入接口
- ❺ 网口 (IP输出接口, POE++)
- ❻ 3G-SDI视频输出


二、安装示意



SD-TCA x1
(壁装支架--选购)




ES-WM x1
(壁装支架--选购)




SD-CMK x1
(吊装支架--选购)

下列以 SD-TCA 壁装支架安装示意


❶




❷




③




④




⑤




⑥




⑦



⑧




⑨



将电缆穿过墙装支架的孔，然后将墙装支架安装到墙上。


⑩



固定安全电缆

拧紧螺母以固定支架

三、摄像机网络连接示意图



四、摄像机WEB界面设置



登录前检查

1. 摄像机已上电并连接到网络交换机。
2. 摄像机的 IP 地址与 PC IP 地址要在同一子网内。
3. PC 连接到网络交换机
4. PC 安装有Microsoft Edge浏览器。兼容Google Chrome、Firefox 和Safari等浏览器。

以Edge为例

1. 在地址栏中输入摄像机的正确 IP 地址，默认IP地址为 **192.168.0.13**，默认子网掩码为 255.255.255.0。（比如输入：http://192.168.0.13）
2. 输入默认用户名和密码(用户名：**admin**,密码：**admin**)，然后单击“登录”。为确保帐户安全，请在首次登录后更改密码。建议设置一个强密码（不少于 8 个字符）。

注意：

重要信息：如果更改了默认密码，请务必记下新密码，并保证安全。如果忘记密码，摄像机将需要硬件复位。重置服务可能需要支付额外费用（密码丢失时，请与厂家联系）。

五、预置位默认功能

设置预置点默认功能	设置预置位 58	开启黑白模式
	设置预置位 61	关闭除雾模式
	设置预置位 62	开启雨刷单次工作
	设置预置位 63	关闭加热功能(此机型不支持)
	设置预置位 64	开启雨刷持续工作


调用预置点默认功能	调用预置位 58	开启彩色模式
	调用预置位 59	开启自动彩转黑模式
	调用预置位 61	开启除雾模式
	调用预置位 62	立即停止雨刷功能
	调用预置位 63	开启加热功能(此机型不支持)
	调用预置位 64	停止雨刷工作
	调用预置位 95	调用OSD菜单

六、OSD菜单

EXPOSURE (曝光)	EXP MODE FULL AUTO* (自动)	HIGH SENSITIVITY (高灵敏度)	GAMMA (伽马)	STRAIGHT (直线)	OFFSET (偏移量)
		SLOW SHUTTER (慢速快门)			VE / WDR (可视性增强) / (宽动态范
		S.SHUTTER LIMIT (慢速快门限制)			BRIGHTNESS LEVEL (亮度等级)
		GAIN LIMIT (增益限制)			BRIGHTNESS COMP. (亮度补偿)
		BACK LIGHT (背光补偿)			COMP. LEVEL (补偿等级)
		SPOT LIGHT (聚光灯补偿)			
	EXP MODE MANUAL (手动)	AE SPEED (曝光速度)		Lens (镜头)	DIGITAL ZOOM(数字变倍)
		EX-COMP(补偿)			ZOOM RATIO OSD(倍率显示)
		HIGH SENSITIVITY (高灵敏度)			AF Mode (聚焦模式)
		GAIN(增益)			AF SENSITIVITY(AF灵敏度)
		SPEED(快门速度)			SPOT FOCUS (点对焦)
		IRIS(光圈)			NEAR LIMIT(最小聚焦距离)
	EXP MODE IRIS PRI (光圈优先)	IRIS(光圈)		PAN TILT (云台)	STABILIZER(防抖)
		GAIN LIMIT (增益限制)			ADAPTIVE PT(倍率关联)
		BACK LIGHT (背光补偿)			PAN DIRECTION(云台水平方向)
		SPOT LIGHT (聚光灯补偿)			TILT DIRECTION(云台垂直方向)
		AE SPEED (曝光速度)			PAN LIMIT (水平限位)
		EX-COMP(补偿)			TITL LIMIT (垂直限位)
WHITE BALANCE (白平衡)	EXP MODE SHUTTER PRI (快门优先)	SPEED(快门速度)		SYSTEM (系统)	LEFT LIMIT SET 左限位设置
		GAIN LIMIT (增益限制)			RIGHT LIMIT SET 右限位设置
		BACK LIGHT (背光补偿)			ON/OFF 开/关
		SPOT LIGHT (聚光灯补偿)			UP LIMIT SET 上限位设置
		AE SPEED (曝光速度)			DOWN LIMIT SET 下限位设置
		EX-COMP(补偿)			PRESET MEMORY (预置位记忆)
	WB AUTO (自动)			STATUS (状态)	PRESET SPEED(预置位速度)
		WB MODE INDOOR (室内)			Motionless preset(静态预置位)
		WB MODE OUTDOOR (室外)			RELOAD PRESET 1(调用 预置位1)
		WB MODE OPW (触发)			PAN DIRECTION(云台水平方向)
		WB MODE ATW* (自动跟踪)			TILT DIRECTION(云台垂直方向)
		WB MODE USER (手动)			PAN LIMIT (水平限位)
PICTURE (图像)		R GAIN(红增益)		SYSTEM (系统)	RIGHT LIMIT SET 右限位设置
		B GAIN(蓝增益)			ON/OFF 开/关
					UP LIMIT SET 上限位设置
					DOWN LIMIT SET 下限位设置
					PRESET MEMORY (预置位记忆)
					PRESET SPEED(预置位速度)
				STATUS (状态)	Motionless preset(静态预置位)
					RELOAD PRESET 1(调用 预置位1)
					PELCO ID(派尔高协议地址)
					VISCA ID(Visca协议地址)
					COMM TYPE(控制接口)
					BAUD RATE(波特率)
GAMMA (伽马)				SYSTEM (系统)	DISPLAY INFO(开机信息)
					ILLUMINATIONAL (照明辅助)
					SYSTEM FORMAT(系统格式)
					FACTORY RESET(恢复出厂)
					PELCO ID (派尔高协议地址)
					VISCA ID (VISCA地址)
				STATUS (状态)	BAUD RATE (波特率)
					COMM TYPE (通讯类型)
					SDI FORMAT (视频格式)
					FPGA FW (FPGA版本)
					MCU FW (MCU版本)
					EXP MODE (曝光模式)
				SYSTEM (系统)	WB MODE (白平衡模式)
					COLOR GAIN (色彩)
					HUE PHASE (色调)
					VISIBILITY ENHANCER (可视性增强)
					NEXT X/X (下一页)
					WDR
				STATUS (状态)	FLIP (翻转)
					MIRROR (镜像)
					STABILIZER (防抖)
					P/T SPEED (云台速度)
					PRESET SPEED (预置位速度)
					IP ADDR (网络地址)
				SYSTEM (系统)	MAC ADDR (物理地址)
					NEXT X/X (下一页)

七、摄像机接地

使用SD-TCA支架安装时地线的接入方法



使用ES-WM支架安装时地线的接入方法

